REPORTE DE ACTIVIDADES

(Al 16 de octubre 2026). **Folio: FCUI01.**

FUENTE DE CUITLÁHUAC

Macroplaza Iztapalapa | Fuente de Cuitláhuac

Actividades documentadas

01 Habilitado y tendido de cimbra para parilla de escalinata

02 Armado de 8 alfardas de concreto para la bajada de agua en el sistema de fuentes danzantes.

03 Armado de parrilla en la losa superior, espejo de agua.

04 armado de losa para la escalinata, con varillas #4@20, sus respectivas bayonetas, bastones y ganchos.



05 Se realiza la colocación de tuberías de 6 pulg en alfardas para la captación de agua en registros.

06 Se realizo la canalización eléctrica de toda la fuente con charolas y tubo Conduit flexible.

07|Habilitado de cimbrado para el posterior colado de las alfardas y trabes.

08 | Limpieza del área de trabajo